

CITROEN BERLINGO 1,6 16V MULTISPACE

Rodzaj pojazdu	Marka	Typ/model	Numer rejestracyjny	Numer identyfikacyjny VIN	Rok produkcji	Stan licznika [km]	Dowód rejestracyjny
samochód osobowy	Citroen	Berlingo Multispace	NPI 29817	VF77J5FK08J552876	2011	263856	DR/BAT 2116993

Pojemność skokowa silnika [cm ³]:	1598	Data pierwszej rejestracji:	05.06.2023
Moc silnika spalinowego [kW/KM]:	98	Data ważności badania technicznego:	06.06.2026
Masa własna [kg]	1598	Data ważności polisy OC	04.06.2026
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2000	Stan licznika [km]	263 856
Rodzaj paliwa	benzyna	Liczba miejsc	manualna
Skrzynia biegów	manualna	Norma euro	EURO 5

Wyposażenie pojazdu: ABS - system wspomagania hamowania, antena radiowa, czujniki parkowania tylne, ESP - system stabilizacji toru jazdy, fotele regulowane ręcznie, głośniki, immobilizer, klimatyzacja manualna, koło zapasowe, lakier metalizowany, lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, nadmuch szyby przedniej, obrotomierz, okno dachowe, pasy bezpieczeństwa, podłokietniki foteli przednich, poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, poduszki boczne, radioodtwarzacz CD, relingi dachowe, szyba tylna ogrzewana, szyby boczne tylne i tylna - przyciemniane, szyby drzwi przednich regulowane elektrycznie, światło stop dodatkowe, tapicerka materiałowa, tarcze kół stalowe, tempomat sterowany przy kierownicy, trójkąt ostrzegawczy, światła p/mgienne przednie, wspomaganie układu kierowniczego, zagłówki foteli, wycieraczka szyby tylnej, wyposażenie do zmiany koła, zamek centralny zdalnie sterowany.

Stan techniczny: Samochód osobowy zarejestrowany, posiada dwie tablice rejestracyjne, kluczyk z pilotem, aktualne badania techniczne i aktualną polisę OC. Samochód uruchamia się i jeździ. Wykazuje usterki: poślizg sprzęgła, miejscowa korozja progów i podwozia, korozja układu wydechowego i koła zapasowego, niesprawna klimatyzacja, nadmierne spalanie oleju silnikowego, uszkodzone mocowanie lusterka wstecznego prawego, uszkodzona kostka przyłączeniowa lampy tylnej lewej, uszkodzony czujnik ABS. Poszczególne zespoły wykazują ogólne zużycie wynikające z okresu eksploatacji i przebiegu. Ogumienie letnie sztuk 4 + 1, zużycie średnie - 50 %. Ogólny stan techniczny samochodu jest średni.









